



Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Tordenskioldsgate 12
0032 OSLO
fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Kopi Bærum kommune
Pb700, 1304 Sandvika
Miljø
Renovasjon
post@baerum.kommune.no

Skui 29. januar 2018

Deres ref: 2017/28772-4 M-FO

Saksbehandler: Ingvild Grande, tlf. 22 00 36 64.

Høring – Avfall og Metallgjenvinning AS søker om tillatelse til å motta, mellomlagre og sanere kasserte fritidsbåter på anlegget på Isi.

Det vises til mottatt brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 19.12.2017

I søknaden fremkommer at båtene vil bli tømt for drivstoff og flytende kjemikalier. Motor og metaller vil bli fjernet fra båtene. Sanering av skrog gjøres med maskin utstyrt med sorteringsklype og saks. Høringsfrist 30 januar 2018.

Skui vel og Naturvernforbundet i Bærum har følgende merknader til søknaden:

Det fremkommer ikke om dette skal skje innendørs eller utendørs. Det nevnes utendørs betongdekke, oljeavskiller og sandvang med kobling til kommunalt spillvannnett. Det synes derfor som dette skal foregå utendørs.

Det angis at en vil destruere glassfiber ved klipping – vi er i tvil om dette er beste metode for alle typer og størrelser av glassfiberbåter.

Glassfiber er et sterkt materiale og krevende å destruere. Det må stilles krav til både sikkerhet (HMS) og kontroll med støv og støv både internt på arbeidsplassen og eksternt for miljøet.

- Avrenning og spredning av mikroplast.

Sanering av glassfiberbåter medfører fare for spredning av plast- og glassfiberpartikler i støv og som mikroplast til grunnen og til vann ved avrenning til bekker og deretter Isielven og videre til Sandviksvassdraget.

Det er tvilsomt om mikroplast fra destruering av glassfiber vil bli fanget opp av sandfilter. Likeledes vil støv og partikler kunne spres med vind ut over området og til naturen.

Fritidsbåter har vanligvis flere lag med giftig bunnstoff. Det er vesentlig at dette ikke spres som støv i luften eller i avløpsvann.

- **Det kreves derfor at virksomheten foregår innendørs i lukket hall.**
- **Det kreves oppsamling av avfallsvann og støv.**

- Støy

Det anføres at det er utført støymålinger. Det angis ikke om det er gjort på eksisterende metallgjenvinningsvirksomhet eller på sanering og oppklipping av fritidsbåt.

Vi er blitt kjent med at dagens virksomhet med oppklipping og sortering av metaller foregår utendørs noe som medfører generende støv for beboere i dalen. Det er beklagelig at ikke den støyende virksomheten foregår i de oppsatte haller slik som ble forespeilet da virksomheten startet opp.

Vår erfaring, utfra de innspill vi har fått, er at vi krever at virksomhet som medfører støy, støv og avrenning flyttes innendørs.

- **Det kreves derfor at både metallklipping og båtsanering foregår innendørs.**
- **For sanering av plastbåter og båter med bunnstoff vil det være nødvendig med et bedre renseanlegg enn sandfang for å fjerne tungmetaller og mikroplast.**

Trafikk, adkomst og trafiksikkerhet for beboere

Mellomlagring og sanering av fritidsbåter er en ny aktivitet som ytterligere vil belaste adkomstveien. Denne er også adkomst og skolevei for beboere, voksne og barn, i området. Med et økende antall tunge lastebiler er trafiksikkerheten for barn for dårlig.

Skal virksomheten i dette øvre hjørne av Isi øke kreves det gang og sykkelvei i området. Dette må i så fall gjøres uten at de svært nærliggende automatisk fredede kulturminner berøres.

Alternativt må adkomsten legges om til å foregå inne på ISI anlegget.

- **Skui vel anbefaler at all trafikkøkning tas ved at det anlegges og benyttes egen adkomstvei inne på Isi-anlegget.**

Konklusjon

- **Glassfiber båter i store størrelser gir utfordringer å gjenvinne.**
- **Det bør beskrives mer i detalj hvordan prosessen vil foregå.**
- **Det kreves at prosessen sikres i forhold til forurensing, avrenning, støy og støv og derved foregår i egnet hall.**

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Anne Gøril Aas, leder, *sign*

Naturvernforbundet i Bærum: Postboks 252, 1319 Bekkestua

Epost: baerum@naturvernforbundet.no Mob: 909 21 780

Web: <https://naturvernforbundet.no>

Skui vel

Morten Heldal Haugerud, leder, *sign*

Skui vel, Postboks 40, 1314 Vøyenenga

E-post: morten.heldal.haugerud@gmail.com Mob: 957 57 236

Web: www.skuivel.no

<https://www.facebook.com/skuivel/>

c/c

- Beboere Isiveien v/ Isi veilag
- Bærum Elveforum
- Naturvernforbundet i Bærum
- Bærum Natur- og Friluftsråd
- Berger og Rykkinn vel