Naturvernforbundet Buskerud

Martin Lindal
10.7.2024

Bråtan11

3022 Drammen

e-post;buskerud@naturvernforbundet.no

Tlf.99604555

Drammen

Statsforvaltaren i oslo og Viken

sfovpost@statsforvaltaren.no

Hogst av kantsone langs elva Heståni i Ål kommune.

Naturvernforbundet i Buskerud har registrert hogst av kantsona langs elva Heståni i Ål kommune. Hogsten er gjort på eigedom gbr/bnr 5/7.


869.8
875
Trolltjerni
853.9
Sollistølen
Ridalsvegen
Ridalsvegen

Hogsten er i området markert med raud fagre.

Det er hogd fleire gonger, den siste hogsten er sannsynlegvis utført hausten 2023. Da blei det hogd ein sterkning på 100-150m, men tidlegare er det hogd kantsone over ein strekning på fleire hundre meter.

Naturvernforbundet i Buskerud meinar hogsten er brudd på Vannressurslova §11.

"Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr"

Her er kantsona renska heilt. Foto: Per Furuseth

Køyrespor ut i elva?   Fører til avrenning.   Foto: Per Furuseth

Kantsone reinska. Foto. Per Furuseth

Foto.Per Furuseth.

Foto: Per Furuseth

Foto:Per Furuseth

Vannressurslova seier at kantsona skal ha ein økologisk funksjon. Bilda viser at den som har hogd her ikkje har hatt dette i tankane. Alt av økonomisk verdi er tatt ut.

Me reknar med at Statsforvaltaren i Oslo og Viken og NVE reagerer på denne hogsten.

Venleg helsing Naturvernforbundet i Buskerud - Martin Lindal.

Kopi: NVE

Ål kommune.